



# **Opération de Recherche TERRANOVA Terrassements Novateurs**

Nantes, 28 mai 2018

#### PLATEFORME D'INFRASTRUCTURES


LES MODULES DES SOLS TRAITÉS

Sébastien Hervé – Laboratoire d'Angers

### Présentation de la problématique

Nouvelle norme (pr) EN 16907-4 : traitement à la chaux et/ou aux liants hydrauliques

Classement des matériaux traités suivant la zone mécanique à 90 jours :



X : Module d'élasticité E en MPa

Mesuré suivant 3 méthodes équivalentes :

- E = E<sub>t</sub> (valeur de référence / GTS)
- E = E<sub>it</sub> (pratique GTS)
- E = k. Ec, avec  $k \ge 1$

La valeur de k dépend de la nature des sols et du mode de préparation des éprouvettes. Elle peut être déterminée à partir d'études comparatives menées localement dans des conditions identiques de préparation des éprouvettes (teneur en eau et degré de compactage), validées par des essais croisés.


## Quelques données historiques ...

#### Travaux de Nguyen Dac Chi:

- 1969 : « Comparaison des modules obtenus par différentes méthodes d'essai sur des graves traitées aux liants hydrauliques »
- ⇒ Modules en Ec, nécessité d'un élancement de 2 . Mesures des déformations par jauges ou extensomètres. Mesure en traction directe délicate par suite des faibles déformations
- 1991 : « Détermination du module élastique des matériaux de chaussées TLH avec l'essai de compression diamétrale »
- $\Rightarrow$  Mesure du couple (E, R<sub>t</sub>) pour calculer l'IQE (indice du qualité élastique » par l'essai de compression diamétrale.

## Quelques données historiques ...

Dispositif avec extensomètres sur le diamètre horizontal (Dac Chi 1991)




$$\Rightarrow$$
 E = k.  $\underline{f}$  , avec k <sub>moyen</sub> = 0,291 - k est fonction de  $\nu$ 


(... mais incertitude  $\pm$  15% et v proche de 0, au lieu de 0,15 à 0,25)

# Quelques données historiques ...

- 1996 : « Mise au point d'un système d'extensomètre pour déterminer le coefficient de Poisson et le module d'Young d'un matériau par l'essai de compression diamétrale – Application aux MTLH routiers » (article GTS 1997)

Dispositif avec extensomètres inclinés à 60° permettant de mesurer  $\nu$ 





Validation par essais comparés Eit / Ec (LR Toulouse et St-Brieuc) sur duralumin, GC et SC

Mais : écart de  $\pm$  15% pour les MTLH => proposition de tests sur matériaux identiques pour préciser les causes des écarts


## Pratique actuelle

#### Zones mécaniques définies par :

- GTR 1992: module d'Young et essai en traction directe R<sub>t</sub> = 0,9 R<sub>tb</sub>
- GTS 2000 : module élastique E (NF P 98 232-3) et  $R_t = 0.8 R_{it}$
- NF P 98 232-3 remplacée en août 2017 par NF EN 13286-43, norme
  « chaussées » pour couche de base, de fondation ou de forme MTLH => mesure
  de E par Et, Eit ou Ec (corpus normatif chaussées : E = Ec = Et)
- La nouvelle norme EN 16907-4 reprend la NF EN 13286-43, en introduisant, pour Ec, la correction E = k Ec (k ≥ 1)

## Questions sur la représentativité des mesures E / R<sub>t</sub>

Essais croisés sur limon traité LH (2007) :




- 1 limon, 1 liant, 1 seul technicien pour la fabrication ...
- ⇒ Rt varie dans un rapport de 2,5 et E dans un rapport de 5!
- ⇒ forte influence des variations du sol. Influence de la mesure ?

## Questions sur la représentativité des mesures E / R<sub>t</sub>

Pour écarter la variabilité due aux sols, essais croisés sur étuis PVC (9 laboratoires, matériau de module élastique E = 3200 MPa – \$\phi\$ 10 cm)







Sur matériaux isotropes et parfaitement élastiques :

- pour  $E_c$ : incertitude de 3 à 8 % incertitude élargie 50 < U < 288 MPa
- pour  $E_{it}$ : incertitude de 6 à 14 % incertitude élargie 188 < U < 488 MPa
- $\Rightarrow$  Incertitudes dans un rapport de 2 à 3 entre  $E_c$  et  $E_{it}$ , liées à la chaîne de mesure
- $\Rightarrow$  Déformations de 5 à 10  $\mu$ m en  $E_{it}$  contre 35 à 70  $\mu$ m en  $E_c$ : limite de précision des capteurs analogiques ? + Calage difficile des extensomètres sur plan oblique

### Causes de dispersions des mesures de module


Plastification et cisaillement au contact du plateau (Bimbard 2002)






Répartition complexe des contraintes (Traore 2010)

En compression:




En traction:



rema Ouest DLAn

### Causes de dispersions des mesures de module


Effet des gradients de densité à la fabrication des éprouvettes + dimensions (?)





### Causes de dispersions des mesures de module

Imprécision sur la plage de déformation du module sécant :

- correction du début de courbe ?
- prise en compte des variations des mesures des capteurs ?
- utilisation le module tangent ou sécant ?
- => Écart de 1 à 2 (voire plus) sur le module calculé







# Conclusion - Synthèse

	nb de		
Sol	valeurs	k moyen	k proposé
Sables et gr ciment (Dac Chi)	9	1,14	
Argiles A2 (Kergoet)	4	1,23	
Sables B4 LGV A	4	1,38	
Argiles Degré A2	39	1,15	1,25
Sables Coulans B5	40	1,26	
Graves Nort /E B4	35	1,23	
Limon RCEA A1	74	1,15	
Schistes NDDL B5	26	2,05	1,80
Schistes Etrelles A1/B5	42	1,51	1,00

#### Perspectives:

- mesure du module par méthode sismique (annexe C)
- valeurs de k pour des sols particuliers